

Pojavljivanje kondenzacije

Q: U podrumu sam uradio Izolit FLEX ADVANCE. Na zidu je posle nagle promene spoljašnje temperature sa +5 na -10°C došlo do pojave kondenzacije, zid izgleda kao da je "oznojen". Zanima me da li je to normalna pojava ili je došlo do propuštanja premaza?

A: Usled nagle promene temperature dolazi do takve manifestacije. Često je slučaj u zimskim periodima i ako prostorija u kojoj se radi nije provetrena tj. nema dobru ventilaciju ili nema termoizolaciju. Rešenje za ovaj problem je da se zid potpuno osuši, zatim se mora rešiti pitanje ventilacije takve prostorije. Takođe treba rešiti i pitanje termoizolacije upotrebom stiropora. Ako je materijal koji je nanesen kao hidroizolacija na svim mestima "zdrav" tj. nigde se nije odvojio, okrunio, na nekim mestima dovoljno dobro vezao ili bilo kako promenio svoj prvobitni izgled, ne postoji mogućnost da je kroz njega prošla voda. Ova pitanja i odgovori su imaginarni primeri, koje smo prikazali da bi ste uvideli neke od mogućnosti sanacija postojećih problema i implementacije naših proizvoda u novim objektima. Ovi primeri su informativnog karaktera i nisu stručno rešenje za primenu naših proizvoda. Molimo Vas da se obavezno konsultujete pre nabavke naših proizvoda. DRAMIN D.O.O. ne snosi nikakvu odgovornost, nastalu primenom ovih primera. DRAMIN D.O.O. zadržava pravo izmene svih podataka u primerima. U ovim primerima su moguće tekstualne greške.